

LITET TIPS FRÅN FORDONSANSVARIGE

BILAR MED 240 CHASSI KAN DET FÖREKOMMA ATT EN KLAMMA BAKOM HÖ STRÅLKASTARE EJ ÄR RIKTIGT FASTMONTERAT PÅ AC RÖRET VILKET INERBÄR ATT AC ÖRET KAN VIBRERA AV.
ENKELT ATT KOLLA SJÄLV TA LOSS HÖ STRÅLKASTARE SÅ SER MAN KLAMMAN.

PÅ BILAR MED 250 CHASSI HALV INTERGRERADE SÅ RINNER DET NER VATTEN PÅ KABELHÄRVAN SOM GÅR TILL INSPRUTNINGSDATORN SOM SITTER VID SIDAN OM VÄ STRÅLKASTARE DET FINNS SKYDD PÅ DATORN MEN VATTNET KRYPER I KABELHÄRVAN OCH IN I DATORN .
REK TÄCK ÖVER HÄRVAN MED ETT ISOLERINGS SKYDD TILL VATTENRÖR FINNS ATT KÖPA HOSS RÖRKRÖKAREN

SE BILAGOR

HA EN TREVLIG HUSBILS SOMMAR

Med vänlig hälsning
RISTO VAINIO